




Die Eckfiguren aus Kalkstein sind stark geschädigt. Sie werden restauriert und anschließend durch Volltränkung mit Acrylharz gesichert.



ARK'SCHES TREPPENHAUS



Das Gefüge einzelner Bruchsteine ist so stark gestört, dass sie ausgetauscht werden müssen.



Die Oberflächen der Zierelemente aus Sandstein sind teilweise stark angegriffen. Sie werden bis zum festen Steinmaterial abgearbeitet. In Einzelfällen werden Teile ausgetauscht.



Die Sandsteinpfeiler des Erkers sind zum Teil stark verwittert. Hier sind größere Elemente, die optisch den vorhandenen angepasst werden, zu erneuern.

Sanierung Rathaus und Pfalz Aachen
Fassadensanierung Ark'sches Treppenhaus

Bauherrin: Stadt Aachen Der Oberbürgermeister

Gebäudemanagement E26 Abteilung Hochbau

Planung/Bauleitung:

Paulssen-Schlimm-Architekten

Roermonder Straße 292 Roermonder Straße 292

 INVESTITIONSPROGRAMM
NATIONALE UNESCO WELTERBESTÄTTEN

 Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

stadt aachen

