

15.07.2024

Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen

## Umweltinspektionsbericht

Datum der Überwachung:	04.06.2024
Aufwand der Überwachung	
Aufwand vor Ort:	1 Std. pro Rechtsbereich
Aufwand der Vor- und Nachbereitung:	1 Std.
Gesamtaufwand	4 Stunden
Angekündigte Überwachung:	ja
Anlagenbezeichnung:	Nach Baurecht genehmigter Schrott- u. Altmetallhandelsplatz
Standort:	Hüttenstraße 133-135, 52068 Aachen
Betreiber: (Firmenbezeichnung)	Steinrath Metalle GmbH
Zuständige Überwachungsbehörde:	Untere Umweltschutzbehörde
Umfang der Überwachung: (Medien/Anlagenteile)	Immissionsschutz; Gewässerschutz; Abfallrecht;
Grundlage der Überwachung; Bescheide/ Rechtsvorschriften	Baugenehmigung; Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Abfallrecht; Entsorgungszertifikat
Ergebnis der Überwachung <sup>(1,2,3)</sup>	
Geringfügige Mängel:	Geringer formeller und materieller Mangel
Erhebliche Mängel:	
Veranlasste Maßnahmen	Revisionschreiben

### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstillegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach sechs Monaten durchgeführt.